


Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin
www.zdpznin.nbip.pl
tel./fax. (52) 30 20 668

DT.4201.33.2022

Podgórzyn, dnia 21.03.2022 r.



Pan
Paweł Koperski
Radny Rady Powiatu w Żninie

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na piśmie, która wpłynęła do Starosty Żnińskiego w dniu 9 marca 2022 roku dotyczącą remontu odcinka drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od Mięcierzyna przez Bożacin do drogi serwisowej przy drodze ekspresowej S5 **informuję, iż w bieżącym roku nie planuje się wykonania modernizacji (ułożenia nakładki bitumicznej bądź przebudowy przedmiotowego odcinka drogi) ze względu na inne duże i priorytetowe dla Powiatu Żnińskiego zadania, które zaplanowano już do realizacji.**


Jednocześnie informuję, iż ubytki nawierzchni bitumicznej będą remontowane grysem i emulsją asfaltową bądź masą mineralno-asfaltową na gorąco w ramach corocznych remontów oraz utrzymywane na bieżąco przy pomocy masy do stosowania na zimno (uzupełnienie wybojów).

OTRZYMUJA:

1. adresat
2. a/a

DO WIADOMOŚCI:

1. Pani Józefa Błajet
Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie
2. Pan Zbigniew Jaszczuk
Starosta Żniński

z up. STAROSTY

Adrian Kubicki
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE
Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE